



CODICE PRODOTTO: 2091903 ELECTROSOFT CLASS 00

Per i lavori elettrici con voltaggio massimo di 500 volt. Da utilizzarsi con sopraguanti in pelle per una protezione meccanica.

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

2091903

Gamma

Protezione elettrica

Line

Lattice

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

ELECTROSOFT

Settore

• Telecomunicazioni • Energia • Manutenzione

Utilizzo del prodotto

Per i lavori elettrici con voltaggio massimo di 500 volt. Da utilizzarsi con sopraguanti in pelle per una protezione meccanica.

Descrizione tecnica

Descrizione

Guanto in lattice naturale isolante beige.

Classe 00.

Categoria AZC.

Lunghezza

360 mm

Spessore

0.5 mm

Innocuità

In conformità con le norme europee

taglie

7 a 11

Packaging Label

etichettatura

CE HONEYWELL 2091903 XX EN 60903-2003 CEI 903-2002

Certificazioni

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

7003

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

7003

Informazioni aggiuntive

Tabella di controllo utente

il sacchetto

Manutenzione

Ciclo di vita**Marcatura:**

Data del test elettrico dopo la produzione è stampata su ogni guanto e un borsa, e un numero di lotto per la tracciabilità del prodotto.

Spesso guanti utilizzati devono essere testati a intervalli di meno di sei mesi.

L'uso occasionale di guanti deve essere testato dopo l'uso e, comunque, almeno una volta ogni 12 mesi.

L'guanti en stock deve essere testato ad intervalli non superiori a 12 mesi.

Informazioni per la conservazione**Informazioni per la conservazione**

Conservazione:

lasciate che i guanti nella loro confezione originale.

Non spremere, non piegare.

Attenzione alla vicinanza di fonti di calore (la luce solare, radiatori, luce artificiale, per esempio); La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 10 e 21 ° C.

Istruzioni per la cura**Verifica:**

La puntura o perforazione rende i guanti inutilizzabili.

Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo e controllare l'infrazione guanto.

Attenzione:

Non entrare in contatto con sostanze aggressive: olio, grasso, trementina, rafia, paraffina o qualsiasi acido forte.

Non utilizzare i guanti bagnati.

Pulizia:

Acqua e sapone. Dry inferiore a 65 ° C, umidità ambiente.

Asciugare accuratamente e la polvere di talco.

Se catrame o vernice rimane guanti, pulire le macchie immediatamente con un solvente appropriato, senza eccessi, quindi lavare e trattare come sopra.

I guanti si bagnano in uso o per il lavaggio devono essere attentamente essiccati ad una temperatura inferiore 65.degree.

